



POROSITÄTS MESSWERTE POROSITY MEASUREMENTS

MESSMETHODE/TEXTILUHREN
MEASURING METHODE/ POROSIMETER
ANGABEN IN SEKUNDEN
DATA IN SECONDS

BEWERTUNG DES ZUSTANDES
VALUATION OF THE CONDITION

KRETSCHMER in 1/1 sec.	KRETSCHMER in 1/10 sec.	JDC in 1/1 sec.	
> 560	> 5.595	> 150	NEUWERTIG AS GOOD AS NEW
559 - 370	5.594 - 3.730	149 - 100	GUTER ZUSTAND GOOD CONDITION
369 - 185	3.729 - 1.865	99 - 50	GEBRAUCHT USED
184 - 56	1.864 - 560	49 - 15	STARK GEBRAUCHT - CHECKINTERVALL 12 MONATE HEAVILY USED - INTERVAL FOR CHECK 12 MONTH
< 56	< 560	< 15	ÜBERBEANSPRUCHT OVERUSED

DER UMRECHNUNGSFAKTOR VON JDC AUF KRETSCHMERWERTE BETRÄGT 3,7 bei 1/1 sec. UND 37,3 bei 1/10 sec.
THE CONVERSION FACTOR FROM JDC TO KRETSCHMER IS 3,7 at 1/1 sec. AND 37,3 at 1/10 sec.